



GEMEINDE
OBERENTFELDEN

Technische Betriebe

Postfach
Gemeindehaus
5036 Oberentfelden AG
Telefon 062 737 51 50
Durchwahl 062 737 51 51
E-Mail georg.hess@oberentfelden.ch

Oberentfelden, 20. Januar 2026

Fotodokumentation Netzsanierung Engstelweg

Verteilkasten EVO G250 / Parzelle 1085



Foto 1:

Das Bild zeigt die erwähnte Elektroverteilcabine, welche aus zwei Fertigbauelementen besteht. Aufgrund der im Jahr 2010 vorgenommenen Netzumbauten wird die erste Kabine – jene in Nähe der Gemeindestrasse – bereits heute nicht mehr benötigt.

Durch den Rückbau der Kabinen kann der Uferraum aufgewertet und der bestehende Baumstand erhalten werden. Anstelle der Kabinen werden Stellriemen eingebaut, analog zu den bestehenden Stellriemen beim Schopf, sodass sich Form und Volumen des Oberflächenwasserabflusses nicht verändern.

Bachquerung des Eistelbächlein / Parzellen 1085 & 2232



Foto 2:

Es wird dargestellt, wie sich das Eistelbächlein im Grenzbereich zwischen der Liegenschaft Engstelweg 41 und dem Engstelweg (Gemeindeparzelle Nr. 2232) durchschlängelt.

Im Rahmen des Projekts bleiben die in der Betonplatte eingelegten sowie querenden Rohrleitungen unverändert bestehen. Im eigentlichen Strassenraum sowie auf der Parzelle Nr. 1085 werden diese Rohrleitungen weiterverwendet, um einen direkten Anschluss der Liegenschaften ab der Transformatorenstation zu gewährleisten. Teilweise sind Ersatzstücke der Rohranlage vorgesehen, welche ausschliesslich den Charakter einer Erneuerung aufweisen.

Muffenloch in der Landwirtschaftszone bei der Liegenschaft Engstelweg 72 / Parzelle 1088



Foto 3:

Beim im Hintergrund ersichtlichen Kandelaber wird in der Landwirtschaftszone ein temporäres Muffenloch erstellt, sodass der bestehende Kabelzugsschacht durch ein neues Y-Rohrstück ersetzt werden kann.

Dadurch kann das bisher verbaute Rohr nachhaltig weiterverwendet werden. Der landwirtschaftliche Schaden bleibt insbesondere minimal, da sämtliche Grabarbeiten ab der Gemeinestrasse erfolgen.